



# Hot Melt Adhesive<sup>™</sup> HM-1942 Adhesivo de derretido a baja temperatura

## Descripción:

Lanco® HM-1942 Low Melt Adhesive es un adhesivo para etiquetado y emapque de productos de derretido en caliente a baja temperatura y baja viscosidad. Para aplicar a una temperatura sugerida de 225 a 275 °F.

### **Ventajas del Producto:**

- No forma hilos durante su aplicación
- Se aplica en capas uniformes y consistentes
- Excelente estabilidad al calor
- Excelente maquinabilidad
- De color claro y estético
- Aplicación baja temperatura y baja viscosidad
- Resistente a la carbonización
- Resistente a la formación de geles y piel

#### Usos:

Lanco® HM-1942 Low Melt Adhesive es especificamente formulado para etiquetado, cajas y operaciones de sellado. Ofrece excelente estabilidad ante el calor y provee fuertes enlaces bajo ambientes calientes o fríos. Une sustratos sin revestir y ligeramente revestidos.

Se adhiere a superficies:

Porosas y no porosas

## Limpieza:

Saque la mayor cantidad de material de la línea como sea posible. A continuación lave la unidad con parafina o un producto recomendado por el fabricante.

#### Data de Producto

Tipo de Producto: Adhesivo

Color final: Gardner 3 - 5

Punto de ablandamiento: 150 °F - 160 °F

Tempratura sugerida: 300 °F - 350 °F

Velocidad de curado: Medio rápido

Tamaños: Cajas de 50 lbs. Paletas de 1,500 lbs.

VIscosidad:

@ 275 °F SC4-27 10 rpm = 500 - 700 cps @ 225 °F SC4-27 10 rpm = 700 - 1,100 cps

Almacenamiento: 1 año en empaque original

Aviso: A nuestro entender, la información técnica que incluimos es precisa y correcta. Información técnica publicada e instrucciones son sujetas a cambio sin previa notificación.

S.D.S.: Disponible a petición.

## Información Importante de Seguridad:

FDA Estado: Este producto cumple con las exigencias de su composición Sección 175.105 de 21 CFR. Antes de usar este o cualquier producto químico, asegúrese de leer y entender la información sobre los materiales y datos de seguridad productos de las etiquetas. Manténgase alerta a los peligros potenciales y sigue todas las medidas de precaución, las instrucciones de manejo y disposición consideraciones expuestas en la ficha de seguridad y etiquetas

- Use guantes resistentes al calor y la cara al manipular adhesivos de fusión en caliente.
- Evite el contacto con el producto fundido. Contacto corporal puede causar quemaduras graves.
- En caso de contacto con producto caliente:
- a. Enfriar inmediatamente por inmersión en aqua limpia y fría.
- b. No intente retirar el adhesivo de la piel enfriada.
- c. Cubra la zona con compresas contacto limpio, húmedo y recibe tratamiento de emergencia inmediatamente.

#### Precaución de uso:

El producto está listo para su uso tal como se recibió, no lo diluya de fusión en caliente adhesiva. Confirme la compatibilidad antes de hacer cambios de fusión en caliente adhesivo.