

# Removedor de Pintura PR-111

# Removedor Gelatinoso de Pinturas y Acabados

#### Descripción:

Removedor de Pintura es una poderosa fórmula de fuertes solventes clorinados y de baja evaporación, con una profunda acción removedora y agentes humectantes en una forma semi-pastosa, para crear un removedor de rápida acción. Especialmente diseñado para ser usado con brocha para remover pinturas y bases en superficies horizontales y verticales.

#### **Ventajas del Producto:**

- · Semi-pastoso.
- De rápida acción.
- No es corrosivo.
- No mancha.
- Fácil de limpiar con agua.

#### Usos:

Remueve Poliuretano, esmaltes, lacas, selladores y mucho más. Para utilizar en Madera, metal, concreto y otras superficies.

# Preparación de Superficie:

Utilizar este prodcuto en todas las superficies secas para limpiar y manener libres de contaminantes.

#### Data de Producto:

Peso/Galón:

 $10.03 \pm 0.05$ lb.  $(4.53 \pm 0.02$ kg.)

Tamaños: 1 galón

1 cuarto

Viscosity:

3,500-4,000 cp

Punto de

inflamabilidad:

<100°F Setaflash

Aviso: La información técnica que incluimos en este documento, a nuestro entender es precisa y correcta. Toda la información técnica e instrucciones publicadas están sujetas a cambio sin previo aviso.

F.D.S. disponible a petición.

# Almacenamiento:

Proteja de temperaturas que congelen; almacene en un cuarto fresco y seco.

# Método de Aplicación:

Para mejores resultados, siga estos pasos:

- Brocha: Use una brocha suave de nilón y aplique una cantidad gruesa de Lanco<sup>®</sup> Removedor de Pintura en una sola dirección. Déjelo reposar por un período de 15 a 30 minutos. No pase la brocha nuevamente.
- 2. Rociar: Use un rociador de alta presión de 20 a 22 P.S.I., aplique una cantidad suficiente de Lanco<sup>®</sup> Removedor de Pintura y déjelo reposar por un período de 15 a 30 minutos. Nota: Use siempre protección respiratoria.
- 3. Sumergir: Sumerja la pieza deseada en el Lanco<sup>®</sup> Removedor de Pintura por un período de 15 a 30 minutos. Permita que el Lanco<sup>®</sup> Removedor de Pintura penetre el acabado y haga el trabajo por usted.

Remueva el acabado con una espátula o con lana de acero. Luego lave la pieza con agua, paño o con un paño humedecido con solvente. Permita que la pieza esté completamente seca, antes de aplicar el nuevo acabado. Use para prevenir la oxidación y óxido en los metales. Pinte la superficie inmediatamente. No lo use en superficies de fibra de vidrio o plásticas. Si se va a usar en alguna superficie no recomendada, realice una pequeña prueba para verificar si se puede usar. El comprador acepta la responsabilidad para dichos usos. No use sobre plásticos.

#### Peligro/Advertencia:

Pág. 2

No almacenar en áreas calurosas o en contacto directo con el sol. Mantenga el envase cerrado cuando no lo use.

¡Advertencia!: Utilice solo en áreas con buena ventilación. La ventilación debe ser suficiente para que los límites de exposición sean menores a los límites de las Fichas de Datos sobre Seguridad de Materiales. Irritación en los ojos ó vértigo son indicadores de sobre-exposición. Para más información vea las Fichas de datos sobre seguridad de Lanco<sup>®</sup>.

**Primeros auxilios:** Evite respirar el vapor. Prolongada o repetidamente. Concentraciones grandes de vapor pueden causar inconsciencia o hasta asfixia. No tomar internamente. Tragarlo puede causar daño, enfermedad o muerte. En caso de ingestión no provoque el vómito; consulte a un médico inmediatamente. Evite el contacto prolongado o repetido con la piel. El contacto puede causar irritación en la piel ó dermatitis. No lo deje caer en los ojos. Mantenga fuera del alcance de los niños.

Nota: Reportajes asocian la sobre exposición prolongada o repetida de los solventes con permanente daño al sistema nervioso y al cerebro, daño al tejido perifenco nervioso y anomalías al hígado. El mal uso en concentraciones deliberadas e inhalar el contenido puede ser dañino o fatal.

¡Advertencia!: Mantengase fuera del alcance de los niños. No lo tome internamente.

**Importante:** Antes de usar refierase a la Ficha de Datos de Seguridad. Para informacion sobre seguridad y el codigo de calicación HMIS. Visite www.lancopaints.com para la hoja de F.D.S. Proteja de congelación. En caso de emergencias químicas llamar a ChemTrec 1-800-424-9300 (USA) ó 1-703-527-3887 (International).

