



Hot Melt Adhesive™ нм-1937

Adhesivo para Etiquetado Permanente

Descripción:

Lanco® HM-1937 Permanent Lableing Adhesive es un sellador de cajas y adhesivo de etiquetado permanente para aplicaciones de empaque que permite un rango temperaturas de almacenaje entre 100°F y 32°F. Para etiquetadoras de alta velocidad. Para aplicar a una temperatura sugerida de 350 °F.

Ventajas del Producto:

- No forma hilos durante su aplicación
- Se aplica en capas uniformes y consistentes
- Excelente estabilidad al calor
- Excelente maquinabilidad
- De color claro
- Estético y de buena apariencia
- Resistente a la carbonización
- Resistente a la formación de geles y piel

Usos:

Lanco® HM-1937 Permanent Lableling Adhesive es un adhesivo de cajas para aplicaciones de empaque donde se esperan temperaturas de almacenaje altas (100°F) y bajas (32°F). Funciona bien en cajas revestidas de cera y otros revestimientos a prueba de agua. Es también un adhesivo de derretido caliente para etiquetados permanentes utilizado en etiquetadoras de alta velocidad tales como Krones, B&H o Thrine. Ofrece adherencia permanente en envases a temperaturas refrigeradas.

Se adhiere a superficies:

Porosas y no porosas

Limpieza:

Saque la mayor cantidad de material de la línea como sea posible. A continuación lave la unidad con parafina o un producto recomendado por el fabricante.

Data de Producto

Tipo de Producto: Adhesivo

Color final: Gardner 4 - 6

Punto de ablandamiento: 220 °F - 230 °F

Tempratura sugerida: 350 °F

Velocidad de curado: Medio rápido

Tamaños: Cajas de 50 lbs.

Paletas de 1,500 lbs.

VIscosidad:

@ 350 °F SC4-27 10 rpm = 900 - 1,400 cps

Almacenamiento: 1 año en empaque original

Aviso: A nuestro entender, la información técnica que incluimos es precisa y correcta. Información técnica publicada e instrucciones son sujetas a cambio sin previa notificación.

S.D.S.: Disponible a petición.

Información Importante de Seguridad:

FDA Estado: Este producto cumple con las exigencias de su composición Sección 175.105 de 21 CFR. Antes de usar este o cualquier producto químico, asegúrese de leer y entender la información sobre los materiales y datos de seguridad productos de las etiquetas. Manténgase alerta a los peligros potenciales y sigue todas las medidas de precaución, las instrucciones de manejo y disposición consideraciones expuestas en la ficha de seguridad y etiquetas

- Use guantes resistentes al calor y la cara al manipular adhesivos de fusión en caliente.
- Evite el contacto con el producto fundido. Contacto corporal puede causar quemaduras graves.
- En caso de contacto con producto caliente:
- a. Enfriar inmediatamente por inmersión en agua limpia y fría.
- b. No intente retirar el adhesivo de la piel enfriada.
- c. Cubra la zona con compresas contacto limpio, húmedo y recibe tratamiento de emergencia inmediatamente.

Precaución de uso:

El producto está listo para su uso tal como se recibió, no lo diluya de fusión en caliente adhesiva. Confirme la compatibilidad antes de hacer cambios de fusión en caliente adhesivo.