



Hot Melt Adhesive™ HM-1965 Adhesivo Caliente Sensible a Presión, PSA

Descripción:

Lanco® HM-1965 Hot Melt Pressure Sensitive PSA es un adhesivo de derretido en caliente, de alta calidad, de color transluciente para etiquetas. Tiene una excelente adhesión y es resistente a altas temperaturas ambientales (130-150°F). Para aplicar a una temperatura sugerida entre 100 a 350 °F.

Ventajas del Producto:

- No forma hilos durante su aplicación
- Se adhiere a plástico PET, cristal o metal
- Excelente estabilidad en frío y calor
- De color transluciente
- Estético y de buena apariencia
- Resistente a la carbonización

Usos:

Lanco® HM1965 Hot Melt Pressure Sensitive PSA está formulado para operaciones en máquinas automáticas de alta velocidad para "Lap End" con sistema de recogido en caliente "Hot Pick-up".

Se adhiere a superficies frías o calientes en:

- Plástico PET,
- Cristal
- Metal tanto frío como caliente

Limpieza:

Saque la mayor cantidad de material de la línea como sea posible. A continuación lave la unidad un producto recomendado por el fabricante.

Data de Producto

Tipo de Producto:	Adhesivo
Color final:	Transluciente
Punto de ablandamiento:	190 °F - 200 °F
Tempratura sugerida:	350 °F
Flash point:	400 °F (204 °C)
Melting softening point:	190 °F (88 °C)
Rango de seteo:	Ultra rápido
Tamaños:	Cajas de 50 lbs. Paletas de 1,500 lbs.
Viscosidad:	@ 350 °F SC4-27 10 rpm = 550 ± 100 cps

Aviso: A nuestro entender, la información técnica que incluimos es precisa y correcta. Información técnica publicada e instrucciones son sujetas a cambio sin previa notificación.

S.D.S.: Disponible a petición.

Información Importante de Seguridad:

FDA Estado: Este producto cumple con las exigencias de su composición. Antes de usar este o cualquier producto químico, asegúrese de leer y entender la información sobre los materiales y datos de seguridad productos de las etiquetas. Manténgase alerta a los peligros potenciales y sigue todas las medidas de precaución, las instrucciones de manejo y disposición consideraciones expuestas en la ficha de seguridad y etiquetas

- Use guantes resistentes al calor y la cara al manipular adhesivos de fusión en caliente.
- Evite el contacto con el producto fundido. Contacto corporal puede causar quemaduras graves.
- En caso de contacto con producto caliente:
 - a. Enfriar inmediatamente por inmersión en agua limpia y fría.
 - b. No intente retirar el adhesivo de la piel enfriada.
 - c. Cubra la zona con compresas contacto limpio, húmedo y recibe tratamiento de emergencia inmediatamente.

Precaución de uso:

El producto está listo para su uso tal como se recibió, no lo diluya de fusión en caliente adhesiva. Confirme la compatibilidad antes de hacer cambios de fusión en caliente adhesivo.

