DATA TÉCNICA DE PRODUCTO



AQUAVAR™

Barniz, tinte y sellador penetrante de poliuretano

Descripción:

Aguavar™ 3-1 Es un barniz, tinte v sellador para maderas nuevas, desarrollado en una combinación de resinas de poliuretano y pigmentos micronizados para utilizar en maderas de detalles interiores / exteriores, pisos y muebles. Se aplica fácil y penetra la madera uniformemente. No levanta el grano

Cumple con los Requisitos:	
MPI:	N/A
Green Performance1:	N/A
Green Performance 2:	N/A
Cumplimiento C.O.V. (<50g/L):	Sí

Ventaias del Producto:

- Excelente anclaie a la superficie
- Protege y da lustre a la madera
- Disponibleen 8 colores de madera y transparente
- Acabado fuerte y flexible
- Puede cubrirse con acabados transpar-
- Para uso doméstico v profesional
- No se amarillenta

Colores Disponibles:

Wengue AQ1364 Mahogany AQ1360 Jacobean AQ1365 Walnut AQ1362 Dark Brown AQ1361 Dark Walnut AQ1363 Early American AQ1366 Clear AQ1367

Usos:

Aquavar™ se fabrica para penetrar profundamente la madera nueva con un mínimo de oscuridad de grano. Para que el producto sea absorbido, la superficie de la madera no debe tener bases o selladores aplicados. Conservará el color sin descolorarse v podría ser cubierto con la laca nitrocelulosa, acrílico a base en agua o barniz transparente de poliuretano; Y no manchará a través de la capa del acabado. Para ser utilizado solamente sobremadera desnuda o sí mismo.

Data Técnica:

Tipo de Producto: Base acuosa.

Acabado: Satinado

Brillante (Transparente)
*Geometría 60°

23 ± 2 por peso 21 ± 2% por volumen Sólidos (%):

Peso/Galón:

 8.50 ± 0.05 lbs. (3.86 ± 0.02 kg.)

Tiempo de Secado: Al tacto: 15 - 30 min

A reaplicar: 2 - 4 hrs.

Cubrimiento:

Teórico: Hasta 332 ft² por galón

@ 1milésima

275-300ft2/gal. Recomendado:

(29-33 m²/gal.) @ 1milésima

Presentaciones: 1 galón

1 cuarto

Dilución: No es recomendable.

Flamabilidad: No inflamable Viscocidad: 700±1000 g/L

COV: <50 g/L

Aviso: A nuestro entender, la información técnica que incluimos es precisay correcta. Toda la información técnica e instrucciones publicadasestánsujetasa cambiosinprevio

F.D.S.:Disponiblea petición.

Preparación de Superficies:

Todala superficie debe estar seca, limpia, sana y libre de contaminantes tales comosucio, grasa, moho, aceite y otros contaminantes. Remueva toda pintura vieja, agrietada y suelta raspando, lijando manualmenteo por medios mecánicos. Las superficies brillantes se deben lijar ligeramente previo a la nuevaaplicación.

Madera nueva: Pase una lija fina sobre la superficie siguiendo el grano de la madera hasta que esta quede lisa: elimine el polvocon una aspiradora o un paño. Rellene cualquier agujero en la superficie con masilla Woofd Filler Lanco® para madera y deje secar. Lijelos lugares donde haya rellenadol a madera y elimine el polvo nuevamente.

Superficies previamente pintadas: Este producto está destinado a utilizarse en superficies que no hayan sido previamente pintadas. No fue diseñado para superficies pintadas previamente a menos que se realice una eliminación completa hasta llegar a la madera virgen.

Mezcla: Este producto es de un solo componente. Antes de utilizarlo, agite por completo, cuidadosamente a mano, con una paleta. Evite agitarlo mucho para impedir que se llene de burbujas de aire que se notarán una vez aplicado.

Método de Aplicación:

Aplique con un trapo limpio. Siempre en la dirección del grano en la madera. Deie el tinte penetrar de 7 a 15 minutos para asegurarse que se obtuvo el color deseado. Proceda a remover el exceso de tinte en la madera con un trapo. Déjelo secar de 3 a 4 horas y aplique una segunda capa de tinte en la misma dirección de el grano de la madera (tiempo de secado es un aproximado, éste puede variar dependiendo de la temperatura, humedad y ventilación).

Nota: Antes de hacer el trabajo, busque un lugar escondido en el objeto a ser tintado y pruebe en una pequeña área a ver si el color que obtiene es el deseado. Siel tinte seca muy oscuro o con manchas, pásele un trapo limpio, mojado con Lanco® Mineral Spirits para emparejar el área estando aún húmedo el tinte

Peligro/Aviso:

Peligro: Antes de aplicarse, apague las luces a su alrededor, desconecte los enseres eléctricos y elimine otras fuentes de chispa y espere hasta que el área esté libre de vapores. Evite el contacto prolongado del producto con su piel e inhalaciones repetidas de sus vapores. No fume. Cierre el recipiente del producto herméticamente después de usarlo. Provea ventilación adecuada durante su aplicación y los ciclos de secado. Úselo solamente con ventilación adecuada. La ventilación debe ser suficiente para que los límites de exposición sean menores a los limites de las hojas de datos sobre seguridad de materiales. Irritación en los ojos y vértigos son indicaciones de sobre exposición. Para información vea hojas de datos sobre seguridad de Lanco.

Aviso: El mal uso intencionado en concentraciones deliberadas e inhalar el contenido puede ser dañinos o fatal. Use siempre respirador (NIOSH.MSHATC23 c o equivalente).

Primeros auxilios: Sobre exposición de inhalación remueva al paciente al aire libre. Si se detiene la respiración, darle respiración artificial. Llamea su médico. Ingerirlo-préstele atención médica inmediatamente. No induzca vómitos. Contacto en los ojos-lave completamente los ojos con largas cantidades de agua. Si la irritación persiste, vea un médico. Contacto con la piel-remueva la ropa y zapatos contaminados. Lave la piel con agua limpia y jabón. Lavela ropa y ponga al aire los zapatos.

Use solamente con ventilación adecuada. Mantenga fuera del alcance de los niños.