



Durabind™ WA-703 Adhesivo Multi-Usos para Papel

Descripción:

Durabind™ es un adhesivo en frío, flexible y listo para usar. De agarre súper rápido, el adhesivo es específicamente formulado para pegar pilas o grupos de papeles para crear cuadernos. Se adhiere a la mayoría de los acabados de papel y estos pueden ser arrancados individualmente con facilidad.

Ventajas del Producto:

- Listo para usar
- No tóxico y bajo C.O.V. (Compuestos Orgánicos Volátiles)
- Fácil de aplicar
- Ajuste rápido
- Seca transparente
- Flexible

Usos:

Durabind™ se utiliza con mayor frecuencia para crear carpeta de notas o libretas de papel para notas. Pegará hojas de papel hacer libretas promocionales, formularios de oficina, libros de aplicaciones o libros de pago de cupones. Para pegar todo tipo de papel, desde papel tejido hasta cartón, etc.

Información de Almacenamiento:

Proteja de temperaturas que congelen; almacene en un cuarto fresco y seco. El producto se debe usar dentro del año que se compró.

Data de Producto:

Tipo de Producto:	Acetato polivinílico
Color final:	Transparente
Sólidos (%):	54 ± 2% por peso 52 ± 2% por volumen
Peso/Galón:	9.02 ± 0.05 lb. (4.09 ± 0.02 kg.)
Tiempo de Curado:	
Al Tacto:	15-30 minutos
Curado Final:	60 minutos <i>*depende de los niveles de humedad</i>
Tamaños:	55 galones 5 galones 1 galón
Viscosidad:	5,900-6,100 CPS
Ph:	5 ± 2%
C.O.V.:	<5 g/L

Aviso: A nuestro entender, la información técnica que incluimos es precisa y correcta. Información técnica publicada e instrucciones son sujetas a cambio sin previa notificación.

S.D.S.: Disponible a petición.

Método de Aplicación:

Paso 1: Recorte el papel en el tamaño deseado.
Paso 2: Coloque el porta-papeles duro posterior, en el extremo de cada almohadilla.
Paso 3: Presione firmemente los papeles amontonados, con una prensa de relleno. Toque la pila de papel, aplicando firmes pulsadas.
Paso 4: Aplique Lanco® Durabind™ uniformemente con un cepillo, en el borde deseado.
Paso 5: Aplique una segunda capa o la cantidad de capas, como sea necesario y deje secar.
Paso 6: Haga una tira de papel o tela y pegue a tira en la estaca de papeles, si es necesario.
Paso 7: Deje que se seque.
Paso 8: Corte el exceso de pegamento seco con un cuchillo acolchado.

Presión:

Presionar apropiadamente las piezas es esencial para un buen resultado. Las piezas deben mantenerse bajo una presión de aproximadamente 100psi de fuerza, lo cual es adecuado para toda superficie, excepto en superficies porosas. Periodos de presión de 15 a 30 minutos son requeridos para mejor adhesión.

Peligro/Advertencia:

Usar solo con ventilación adecuada. La ventilación debe ser suficiente para limitar la exposición por debajo de los límites del S.D.S.

Precaución: Cierre bien el envase después de cada uso. Proporcionar ventilación adecuada durante la aplicación y secado.

¡Advertencia! Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir.

En caso de emergencias químicas, llamar a ChemTrec 1-800-424-9300 (USA) ó 1-703-527-3887 (Internacional).

Limitaciones y más información:

Lea la Hoja de Seguridad antes de usar.
Visite www.lancopaints.com.
Proteja de la congelación.

