



Fast Remover PR-110 Removedor Líquido de Pinturas y Acabados

Descripción:

Fast Remover es una potente mezcla de solventes clorurados y de poca evaporación junto con agentes profundamente penetrantes, que trabaja como removedor de pintura de acción rápida en forma líquida para inmersión.

Ventajas del Producto:

- Consistencia líquida
- De rápida acción
- No cáustico
- No mancha
- Fácil de limpiar

Usos:

Para remover rápida y eficazmente poliuretanos, esmaltes, lacas, bases y capas transparentes sobre madera, metal, concreto y otras superficies. No se recomienda para plásticos.

Preparación de Superficie:

Utilizar este producto en todas las superficies secas para limpiar y mantener libres de contaminantes.

Data de Producto:

Peso/Galón:	8.68 ± 0.05 lb. (3.94 ± 0.02 kg.)
Tamaños:	55 galones 5 galones 1 galón 1 cuarto
Viscosidad:	Líquido
Punto de ignición:	< 11°F TCC

Aviso: La información técnica que incluimos en este documento, a nuestro entender es precisa y correcta. Toda la información técnica e instrucciones publicadas están sujetas a cambio sin previo aviso.

S.D.S. disponible a petición.

Almacenamiento:

Proteja de temperaturas que congelen; almacene en un cuarto fresco y seco.

Método de Aplicación:

Para mejores resultados, siga estos pasos:

1. Permita que Lanco® Fast Remover PR-110 penetre el acabado y haga el trabajo por usted.

Nota: Ponga atención a las siguientes señales;

- Ablandamiento (aproximadamente 10 minutos para lacas acrílicas),
- Ampollamiento (aproximadamente 20-30 minutos para esmaltes acrílicos, uretanos o epóxicos).

3. Cuando la acción se haya terminado, raspe la superficie con una espátula y enjuague abundantemente con agua utilizando una manguera, trapos húmedos o estropajos de lana de acero.

4. Deje que la superficie esté bien seca antes de aplicar el producto nuevamente. En superficies de metal o aluminio, aplique para prevenir el moho y la oxidación.

Brocha: Aplique una capa de Lanco® Fast Remover PR-110 en una sola dirección con una brocha suave de cerdas naturales o de nailon. No dé una segunda mano.

Pistola: Use una pistola de alta presión.

Por inmersión: Sumerja la pieza entera en Lanco® Fast Remover PR-110 de 15 a 30 minutos.

Peligro/Advertencia:

No almacenar en áreas calurosas o en contacto directo con el sol.

¡Advertencia! Utilice solo en áreas con buena ventilación. La ventilación debe ser suficiente para que los límites de exposición sean menores a los límites de las Hojas de Datos sobre Seguridad de Materiales. Irritación en los ojos ó vértigo son indicadores de sobre-exposición. Para más información vea las hojas de datos sobre seguridad de Lanco®.

Primeros auxilios: Evite respirar el vapor. Prolongada o repetidamente. Concentraciones grandes de vapor pueden causar inconsciencia o hasta asfixia. No tomar internamente. Tragarlo puede causar daño, enfermedad o muerte. En caso de ingestión no provoque el vómito; consulte a un médico inmediatamente. Evite el contacto prolongado o repetido con la piel. El contacto puede causar irritación en la piel ó dermatitis. No lo deje caer en los ojos. Mantenga fuera del alcance de los niños.

